CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

# بیمبو سکفولڈر
# ماہر ورکر ٹریڈ ٹیسٹ
# موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於水喉工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Bamboo Scaffolder. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

TSF (Urdu)

# اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ, تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا. جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں , اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

# معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹرمیں کی جا سکتی ہے.


| | |
|---|---|
| 95, Yue Kwong Road | 95, یی کوونگ روڈ |
| Aberdeen | آبرڈین |
| Hong Kong | ہانگ کانگ |

ٹیلی فون: 9000 2100 (852)
فیکس: 9090 2100 (852)
ای میل: enquiry@cic.hk
ویب سائٹ: www.cic.hk



© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

1. نیچے دیے گئے ٹرمز میں سے کونسا بیمبو سکفولڈ میں ہوریزونٹل ممبر نہیں ہے ؟

(a) ٹراسوم
(b) سٹینڈرڈ
(c) پلان بریس
(d) لیجر

2. گارڈ ریل جیسے کہ بیمبو سکفولڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر کتنی تعداد میں لیجر کھڑے کرنے چاہیے ؟

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

3. نیچے دیے گئے ٹرمز میں سے کونسا بیمبو سکفولڈ میں ورٹیکل ممبر نہیں ہے ؟

(a) ریکر
(b) بریس
(c) پوسٹ
(d) لیجر

4. دو لیئر کے درمیان ٹرانسوم کو فکس کرنے کے لیے کم از کم کتنی تعداد میں رسی کو باندھنا چاہیے ؟

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

5. میٹل سکفولڈ کا کون سا حصہ اندر آنے جانے کے عمل کو روکنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟

(a) پلان بریس
(b) ٹرانسوم
(c) پروپ
(d) لیجر

6. کتنے اینگل سے زیادہ سکفولڈ کے برسینگ کو نہیں بنانا چاہیے؟

(a) ہوریزونٹل لیول سے $45^0$
(b) ہوریزونٹل لیول سے $60^0$
(c) ہوریزونٹل لیول سے $70^0$
(d) ہوریزونٹل لیول سے $90^0$

7. بیمبو سکفولڈنگ کا کیا مقصد ہے؟

(a) دوسرے ٹریڈز کے ورکرس کی حفاظت کو یقینی بنانا
(b) دوسرے ٹریڈز کے کام کو سہولت فراہم کرنا
(c) پیدل چلنے کے راستے کی حفاظت کو یقینی بنانا
(d) مندرجہ بالا سبھی

8. جب بیمبو پول ایک مزدور سے دوسرے کو منتقل کردیے جاتے ہیں تو سکفولڈر کیسے پول کو حاصل کرتے ہیں؟

(a) پول کو کھینچ کر ، ساتھی کو بتاؤ بیمبو کو چھوڑ دے
(b) پول کو دبا کر، ساتھی کو بتاؤ بیمبو کو چھوڑ دے
(c) پول کو موڑ کر، ساتھی کو بتاؤ بیمبو کو چھوڑ دے
(d) پول کو رپ کر، ساتھی کو بتاؤ بیمبو کو چھوڑ دے

9. جب تمام بیمبو پولس کی اوپر کی سائیڈ نیچے کی طرف ہو (بیمبو کے ساتھ سر اوپر کی طرف) تو سکفولڈ کا کیا مطلب ہوا ؟

(a) استعمال کرنے کے لیے محفوظ
(b) مکمل اور اوپر کی طرف اور زیادہ بیمبو کھڑے نہیں ہوں گے
(c) بغیر معائنہ
(d) زیر مرمت

10. ورکنگ پلیٹ فارم کے ساتھ ٹو- بورڈ کی اونچائی کتنے سے کم نہیں ہوگئی

(a) 125 mm
(b) 150 mm
(c) 200 mm
(d) 250 mm

11. ٹول باکس ٹاک کا کیا مقصد ہے

(a) کام کرنے والوں کو سافٹ ڈرنک پیش کرنا
(b) کام کرنے والوں کے لیے وقفے کا شیڈول
(c) کام کی ترقی کی رپورٹ کرنے کے لیے
(d) کام کرنے والوں کو حفاظتی عمل کے بارے میں بتانا

12. کوڈ آف پریکٹس فار بیمبو سکفولڈنگ سیفٹی کے مطابق بیمبو سکفولڈ کو بنانا، تبدیل کرنا یا کھولنا ایک ٹرینڈ ورک مین کے ذریعہ کیا جانا چاہیے. ایک ٹرینڈ ورک مین کا پریکٹیکل تجربہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟

(a) ایک سال یا اس سے زیادہ سکافولڈنگ کے کام میں
(b) تین سال یا اس سے زیادہ سکافولڈنگ کے کام میں
(c) پانچ سال یا اس سے زیادہ سکافولڈنگ کے کام میں
(d) آٹھ سال یا اس سے زیادہ سکافولڈنگ کے کام میں

13. کوڈ آف پریکٹس فار بیمبو سکفولڈنگ سیفٹی کے مطابق ڈبل رو بیمبو سکافولڈ پر ورکنگ پلیٹ فارم کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟

(a) 400 mmچوڑائی میں
(b) 500 mmچوڑائی میں
(c) 600 mmچوڑائی میں
(d) 800 mmچوڑائی میں

14. سکفولڈ کو وقفے وقفے سے چیک کرناپڑتا ہے. وقفے وقفے کی وضاحت کریں؟

(a) باقاعدگی سے 7 دن سے زیادہ نہیں
(b) باقاعدگی سے 14 دن سے زیادہ نہیں
(c) باقاعدگی سے 21 دن سے زیادہ نہیں
(d) باقاعدگی سے 30 دن سے زیادہ نہیں

15. کوڈ آف پریکٹس فار بیمبو سکفولڈنگ سیفٹی ‘‘جاری کیا جاتا ہے بذریعہ:

(a) بلڈنگ کا محکمہ
(b) لیبر کا محکمہ
(c) ہاؤسنگ کا محکمہ
(d) فائر سروس کا محکمہ

16. سکفولڈنگ کو کھولنے سے پہلے کام والی جگہ میں کسی شخص کے داخلے کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

(a) بند کی ہوئی متاثرہ جگہ اور گرد و نواح میں وارننگ نوٹس لگانے چاہیے
(b) سیفٹی افسر کو سکافولڈنگ کا معائنہ کرنا چاہیے
(c) سیفٹی ہارنیس اور سیفٹی ہیلمٹ پہننا چاہیے
(d) فارم 5 پر بیان رپورٹ کیا جائے کہ سکافولڈ محفوظ حالت میں ہے

17. کونسا مدرجہ ذیل میٹریل بیمبو سکفولڈنگ میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا ؟

(a) کپلر
(b) اسٹرپ
(c) وائر
(d) زینک شیٹ

18. فارم 5" کو کسے پہنچایا جانا چاہیے

(a) سیفٹی افیسر
(b) لیبر ڈیپارٹمنٹ
(c) بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ
(d) متعلقہ ٹھیکیدار

19. سلوپنگ کیچ-فین کم سے کم کتنی ہوریزونٹل پروجیکشن کوریج دیتی ہے؟

(a) 1200 mm
(b) 1500 mm
(c) 1800 mm
(d) 2000 mm

20. شور کنٹرول آرڈیننس کے مطابق، مقررہ علاقے میں عام طور پر تعمیراتی کاموں کو کرنا پابندی کے تابع ہے.
بیمبو سکافولڈنگ کے کام کو کتنے وقت تک کرنےکی اجازت ہے ؟

(a) 7:00am – 5:00pm
(b) 7:00am – 7:00pm
(c) 7:00am – 9:00pm
(d) 7:00am – 11:00pm