





## 良好的 作業模式



在工地有條理地儲存及擺放物料


## 有待改善 的作業模式




物料不安全地堆疊和不安全地綁在竹棚上




在工作位置有條理地儲存及放置物料



不當地儲存物料 - 沒有妥善處理  
已開封的英泥包



在存放圓形喉管位置使用楔以固定位置



圓形喉管沒有楔好儲放



### 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

© 2013 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓  
電話：(852) 2100 9000  
傳真：(852) 2100 9090  
電郵：enquiry@hkic.org