



工人墮棚架一死一傷

2022年4月27日下午，大埔一間獨立屋發生一宗致命工作意外，兩名男工在該獨立屋外牆搭建竹棚架期間，棚架突然倒塌。二人從高處墮下至地面，導致一人死亡及另一人受傷。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 工人沒有正確使用安全帶及防墮裝備，導致人體下墮。
2. 工人於沒有合適圍欄的棚架上工作，從高處下墮。
3. 工人沒有使用合適的進出口進入棚架工作，從高處下墮。

關鍵安全措施

1. 確保使用合適的防墮裝置，並於搭建時，將安全帶繫於獨立救生繩或相關防墮裝置上。
2. 所有曾改動的棚架必須由合資格人士檢查方可使用。
3. 使用正確的進出口進入棚架工作。
4. 搭建棚架的工作必須由曾受訓人士，在合資格人士在場直接監督下進行。

影片資訊



影片連結：

<https://www.youtube.com/watch?v=qLbtXJ5dLxw>



請連結以下網址，參加有獎安全問答遊戲（先到先得）：

立即參加



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。