



## 業界意外事故 (2022年1月)

2022年1月16日及20日，青衣西草灣及赤柱分別發生涉及人體從高處墮下的意外，造成一名工友死亡，另一名身體嚴重受傷。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。


相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/16/P2022011600686.htm>

來源：政府新聞處

## 改善建議

### ▶ 作為承建商 / 分判商 / 僱主：

1. 委任合資格人士就高處工作進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
2. 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口；
3. 確保每一個工作平台均鋪好橋板，並須穩固和平坦地放置在其支持物上；
4. 鄰近危險邊緣、孔洞或空隙的位置，均妥善圍封或覆蓋，並確保其構造能防止人、物料及物品墮下；
5. 如果這些以上建議不切實可行，須向工友提供適當的防墮系統及裝備，以供高處工作的工友使用並監察其使用情況；及
6. 提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



提供足夠防墮措施。

### ▶ 作為前線管工 / 工友：

1. 嚴格落實安全施工方案、程序和安全措施等；
2. 實施有效的監察和監管，以確保工友嚴格遵從上述的安全措施；
3. 工友如發覺工作地點不安全或個人防護裝備不足夠，應立即停工，並向主管匯報；及
4. 不可擅自移開保護措施。

### ▶ 作為安全從業員：

1. 進行風險評估，識別和列出所有高處工作的潛在危險；及
2. 協助僱主確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。



在樓邊設置適當的護欄及底護板。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤（安全）規例》、勞工處發出的《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》及由建造業議會發出的《高空工作安全手冊》。

## 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。