




تعمیراتی سائنس کے لیے COVID-19 سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں بہترین طرز عمل

(Urdu 烏爾都文)



تعارف

یہ حوالہ جاتی دستاویز کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل (CIC) نے COVID-19 وبا اور اس میں تعمیراتی مزدوروں کو لاحق خطرات مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا ہے۔ انڈسٹری کے تمام سٹیک ہولڈر یاں بیان کردہ احتیاطی تجویز پر عمل کریں اور تعمیراتی سائنس پر بیماری سے متاثر ہونے کے امکانات کم سے کم رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مزید یہ کہ انڈسٹری اس حوالہ جاتی دستاویز کو سنٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن (Center for Health Protection) کی طرف سے جاری کردہ اپ ڈیٹس کے ساتھ ملا کر استعمال کرے گی۔ کنٹریکٹر اپنی آپریشنل ضروریات کی بنیاد پر کنٹرول کے حوالے سے اقدامات ترتیب دیں گے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیتے رہیں گے۔

کام کرنے والے سائیٹ پر داخل ہونے پر




- سائنس میں داخل ہونے والے ہر شخص کو رجسٹر کیا جائے اور اس کی معلومات، بشمول ربائش کا پہنچ، رابطے کی تفصیل، داخلے کا وقت اور تاریخ ریکارڈ کی جائیں۔
- سائنس میں داخل ہونے والے تمام افراد بیلتھ ٹیکلریشن فارم مکمل کریں، ان کا جسمانی درجہ حرارت چیک کیا جائے اور ماسک یقینی بنایا جائے۔
- سائنس میں داخل ہونے والے تمام افراد کو تجویز دی جائے کہ وہ حکومت کی طرف سے لانچ کردہ اپ "LeaveHomeSafe" استعمال کریں۔
- کام کرنے والوں کی بر ٹیم کے بیلمٹوں پر رنگین سٹیکر چسپاں کیے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو باسانی پہچان سکیں۔
- کام کرنے والوں کو وبا اور اس کے خلاف حفاظتی اقدامات کے بارے میں تازہ ترین معلومات اور ٹریننگ باقاعدگی سے فراہم کی جائیں۔
- COVID-19 کے مشتبہ اور مصدقہ مريضوں کے حوالے سے اطلاع رسائی کا نظام وضع کیا جائے۔
- بیلتھ ٹیکلریشن فارم کا نمونہ اس ڈاکومنٹ کے آخر میں موجود QR کوڈ کی مدد سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے (چینجنگ روم) کا استعمال

- تبدیل کرنے والے کمرے میں اتنی جگہ بونی چاہیے کہ اسے استعمال کرنے والے تمام افراد فاصلہ قائم رکھ سکیں۔
- دوسرا صورت میں تمام لوگ ماسک لازمی پہنیں اور ایک دوسرے سے 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- بر سہولت کے حجم کی بندید پر ایک وقت میں کمرے میں موجود افراد کی زیادہ تعداد سے زیادہ تعداد سماجی فاصلے کی بدایات کی روشنی میں منعین کی جائے۔
- تبدیل کرنے والا کمرہ بہا دار، صاف ستھرا ہو اور اس میں باقاعدگی سے جراثیم کش سپرے کیا جائے۔
- کراس انفیکشن کے خاتمے کے لیے بر ٹیم کے لیے علیحدہ چینجنگ روم کا بندوبست کیا جائے۔ اگر سائنس مطلوبہ تعداد میں تبدیل کرنے والا کمرہ مہیا نہ کرے سکے تو بر ٹیم باری باری تبدیل کرنے والے کمرے کا استعمال کرے۔
- بر ٹیم کے بعد تبدیل کرنے والے کمرے کی صفائی کی جائے اور جراثیم کش سپرے کیا جائے۔




فرنٹ لائن ورک کا بندوبست



- ممکن ہو تو کام کے اوقات میں لچک لائی جائے سائنس پر رش نہ ہو۔
- ہر ورک زون اور ورک ٹیم کی حدود کی واضح نشاندہی کی جائے۔
- بر ٹیم اپنے متعلقہ ایریا میں رہ کر کام کرے۔
- ورک زون کی حدود کی واضح نشاندہی کی جائے۔ اگر ایک ورک زون میں ایک سے زیادہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں تو بر ٹیم کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- بر ٹیم کے ورکرزا کے بیلمٹوں پر ایک بی رنگ کے سٹیکر چسپاں کیے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔
- ایک بی ٹیم اور کام کی جگہ پر کام کرنے کے لیے کام کرنے والوں کی ترتیب بنائی جائے تاکہ زیادہ لوگ ایک بی وقت میں کام کی جگہ پر جمع نہ ہوں۔

کھانا اور آرام کا بندوبست

- علیحدہ ورک ٹیموں کے لیے کھانے اور آرام کے وقت میں لچک لانی جائے تاکہ ورکرز ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں۔ مشترک جگہوں کو باقاعدگی سے جراثیم کش مواد سے صاف کیا جائے۔
- ممکن ہو تو کام کرنے والوں کے لیے لانچ باکس کا ابتمام کیا جائے۔
- کھانے اور آرام کے لیے اتنی جگہ بو کہ ورکرز 1.5 میٹر کے سماجی فاصلے پر عمل کر سکیں۔
- کھانے اور آرام کی جگہ پر صفائی اور ڈس انفیکشن کے لیے مطلوبہ ابتمام یقینی بنایا جائے۔



حافظتی تدابیر کا معائنه



- حافظتی تدابیر کا پروگرام ترتیب دیا جائے، وبا کے خلاف کام کرنے والے سپروائزر مقرر کیے جائیں تاکہ تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور اس حوالے سے فوری طور پر رہنمائی فراہم کی جاسکے۔
- صبح کی بربک سہ پہر کی بربک، لنج بربک اور شفت کے اختتام پر انسپکشن کی جائے تاکہ حافظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ضرورت پڑنے پر سپروائزر اچانک دورے کرے اور دیکھئے کہ ورکرز حافظتی اقدامات، جیسا کہ ماسک پہنا، پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تعمیراتی سائبٹ پر بر عہدے کے افراد حافظتی اقدامات پر عمل درآمد کا روزانہ جائزہ لیں۔
- منتظمین اور تعمیراتی سائبٹ پر تمام سطحون کے لوگوں کو متعلقہ حافظتی اقدامات کے نفاذ پر روزانہ جائزہ لینا چاہئے۔
- حافظتی تدابیر کے انسپکشن فارم کا نمونہ اس پرچے میں دیئے گئے QR کوڈ کے ذریعے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔



تعمیراتی انڈسٹری کے لیے COVID-19 ٹیسنگ سروس سکیم

COVID-19 کی وبا میں مسلسل تیزی اربی ہے۔ تعمیراتی سائبٹ پر واپس سے بچاؤ کے لیے CIC اور بانگ کنٹرکشن ایسوسی ایشن (Hong Kong Construction Association - HKCA) نے ڈیلپمنٹ بیورو آف HKSAR گورنمنٹ (Development Bureau of the HKSAR Government) کے تعاون سے 22 دسمبر 2020 کو 'کنٹرکشن انڈسٹری COVID-19 ٹیسنگ سروس سکیم' (Construction Industry COVID-19 Testing Service Scheme) کا آغاز کیا۔

اس کے اخراجات CIC اور HKCA برداشت کریں گے جبکہ ڈیلپمنٹ میں کنٹریکٹر کو صرف بنیادی ٹیسنگ فی کچھ حصہ ادا کرنا ہو گا تاکہ کنٹرکشن ورکرز اور سائبٹ ستاف کو نیوکلیک ایسٹ COVID-19 ٹیسنگ سروس فراہم کی جائے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر یہ سوچ کر سکیم میں شمولیت اختیار کی ہو کہ وہ نمونہ لینے اور واپس کرنے میں لگنے والا وقت بچائیں، فرنٹ لائن ورکرز کو ٹیسنگ کی طرف راغب کریں، ان کی سلامتی اور صحت یقینی بنائیں اور ان کے خاندانوں کا تحفظ کریں۔

تسالیمات

کنٹرکشن انڈسٹری کو نسل اس پرچے کی تیاری میں مدد دینے پر مندرجہ ذیل اداروں کی شکرگزار ہے (نام کسی خاص ترتیب سے نہیں):

- بانگ کانگ جنرل بلڈنگ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن (HKGBCA)
- بانگ کانگ فیڈریشن آف الیکٹریکل اینڈ مکینیکل کنٹریکٹرز (HKFEMC)
- رجسٹرڈ سپیشلیست ٹریڈ کنٹریکٹرز فیڈریشن (RSTCF)

● بانگ کانگ کنٹرکشن ایسوسی ایشن (HKCA)

● دی بانگ کانگ رجسٹرڈ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن (HKRCA)

● بانگ کانگ کنٹرکشن سب کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن (HKCSA)

● کنٹریکٹرز اتھرائزڈ سکنیٹری ایسوسی ایشن (CASA)

حافظتی تدابیر کے
معائنه کے فارم
کا نمونہ



صحت ظاہر
کرنے کے فارم کا
نمونہ



تعمیراتی انڈسٹری
کے لیے
COVID-19
ٹیسنگ سروس سکیم



سائبٹ فار بیلٹھ پروٹیکشن نے شہریوں کے سوالات کے جواب کے لیے COVID-19 اور ریپاریٹری ٹریکٹ افیکشن کے کیسز کے لیے بات لائن مقرر کی ہے (فون نمبر: 1122 2125 صبح 9 سے رات 8 تک)۔ کسی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سائبٹ فار بیلٹھ پروٹیکشن سے رابطہ کریں۔

بے ریفرنس مذکورہ بالا یا کسی دوسرے موضوع پر مابراہم رائے تصور نہ کی جائے۔ CIC (بشمل اس کے ارکان اور ملازمنیں) اس ریفرنس کے استعمال یا استعمال نہ کرنے سے بونے کے نتائج کے ذمہ دار نہیں۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں: 2100 9000

دستبرداری