



## 做好工地防蚊措施 預防基孔肯雅熱

根據衛生署資料，基孔肯雅熱是一種經蚊子傳播的傳染病。患者感染後會出現發燒和嚴重關節痛。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。夏季期間氣溫及雨量上升，蚊患情況可能會加劇，建造業議會（議會）呼籲業界各持份者加強防蚊滅蚊措施，預防基孔肯雅熱。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

### 常見滋生蚊子的例子

1. 未有清理工地凹陷處積水。
2. 未有妥善清理工地的排水系統，引致積水。
3. 擺放在露天地方的容器或物料積水。
4. 未有實施有效的防蚊滅蚊計劃，包括：未有定期檢查和根除滋生蚊蟲的地點和噴灑蚊油等。

### 關鍵安全措施

1. 工程團隊應就經蚊子傳播的疾病作出健康風險評估，並採取適當的防蚊措施。
2. 定期清理建築工地（至少每星期一次），並檢查工地內是否有積水。
3. 每周派員巡視工地至少一次，以確保妥善執行防蚊措施。
4. 鋪平或填補不平坦的地面及孔洞。
5. 把能盛水的物品，例如空飯盒、空罐、廢棄物品和輪胎，棄置在有蓋容器內，並定期將這些物品移離工地（至少每星期一次）。
6. 遮蓋所有容器，以防積水導致蚊蟲滋生。
7. 確保坑道、升降機井道、污水處理設施、水馬、貯水箱、帆布、廢棄輪胎、設備、機械組件及其他常見積水黑點沒有積水。
8. 在難以接近或清理的蚊子滋生地或潛在蚊子滋生地使用滅蚊幼蟲劑。
9. 提供合適的個人防護裝備，例如呼吸器、防滲透手套和保護衣等，給工人在進行控蚊工作時使用。
10. 工程團隊應設有有效的監控及監督制度，以確保所有安全措施得以遵從。

資料來源：衛生署及食物環境衛生署





CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會



## 香港建造業主要持份者 安全角色及責任


如果各持份者能夠做多一步，各司其職，是否可以預防類似風險呢？

- 在設計階段，設計師及工程師應考慮建築設計安全方法，於源頭消除或減少工地容易積水的地方；此外，應妥善設計工地的臨時排水系統，並確保系統有效。
- 在建築階段，建築團隊應定期檢視工地蚊蟲滋生的黑點，並實施有效的防蚊滅蚊措施。
- 工作團隊透過日常的動態風險評估，發現工序中或環境上產生的變化，加以控制，將有效消除風險。
- 工友日常工作期間，如發現潛在蚊子滋生地，應立即向上司報告並加以處理。

### 參考資料



給建築地盤承建商的防蚊指引  
(資料來源：食物環境衛生署)



防治蚊子滋生指南  
(資料來源：食物環境衛生署)



請點擊圖像



### 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。