



一名工人被元朗村屋 倒塌圍牆壓斃

一名工人於2025年11月5日被元朗一村屋塌下的圍牆壓中，送院後證實不治。議會就此向各持份者發放以下安全訊息，煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員或業界其他持份者，謝謝。

常見意外例子

1. 拆卸工程期間，工人未有遠離致命區域。
2. 工人未有跟從安全施工程序執行拆卸工作。
3. 未有提供足夠指導及訓練，確保工人熟悉拆卸工程的相關潛在危害及安全施工程序。
4. 未有實施有效的監察和監管，確保工人嚴格遵守相關安全措施。



關鍵安全措施

1. 工程展開前，工程團隊應進行風險評估，充分考慮工作性質、拆卸方法與步驟、即將被拆卸的結構及其鄰近結構的構造及穩定性、工作環境等影響後，辨識所有與拆卸工作相關的潛在危害。
2. 根據風險評估的結果，為拆卸工程制定安全工作程序，減低工人工作風險。
3. 妥善圍封致命區域，並派員於致命區域外看守，確保任何時候均沒有人進入該區域。
4. 如有需要，為鄰近結構及即將拆卸的結構提供必要的支撐，防止結構任何部分意外分離、倒塌、傾倒或損壞。
5. 在現場清晰標示拆卸步驟，避免程序出錯。
6. 確保工作由曾受足夠訓練及具足夠經驗的工人負責，並須在合資格人士的直接監督下方可進行。
7. 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉拆卸工程的安全工作程序。
8. 採用合適的「安全智慧工地」系統，例如：安裝危險情況警報系統，當有工人靠近致命區域時，系統會發出聲音警報和信號燈提醒，保障工人安全。



香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠多做一步，各司其職，是否可以避免類似意外呢？

- 設計師與工程師檢討施工方法，消除、減少或控制拆卸工程期間可預見的危害。
- 在建築階段，妥善計劃、管理和監督拆卸工程的工作，確保每個僱員處於控制範圍內，並得到適當的監督、指導和資訊，以便在合理可行及沒有健康和風險的情況下施工。
- 工作團隊在施工前，必須採取合理措施，防止未經授權人士進入拆卸工程範圍。
- 工友日常工作時，必須遵守所制訂的安全工作程序，如發現工序與正確的施工方法有變，立即向上司報告並加以處理。

參考資料



參考資料 - 建築地盤的
致命區域管理



參考資料 - 建築地盤智能
安全相關科技指南



參考資料 -
香港建造業主要持份者
安全角色及責任



請點擊圖像



免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。