



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

گلزیر ٹریڈ ٹیسٹ موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیپر

此文件關於玻璃大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Glazier. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

GLA (Urdu)

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, یو کونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

ٹریڈ ٹیسٹ پیپر

پوسٹ : گلیزیر
گریڈ : سکیلاڈ ورکر

ٹیسٹ کا مواد : مدرجہ ذیل چیزوں کو مقررہ جگہ پر مکمل کریں۔

1. ایلو مینیم کی کھڑکی سے گلاس کو نکالیں اور انسٹال کریں (30%)

(i). ڈرائنگ 1 کے مطابق، دستی ٹولز کا استعمال کر کے 6 ملی میٹر موٹے شیشے کا ایک حصہ سیدھی لائن میں اور ایگزاٹ فین کے سوراخ کا ایک حصے کا ڈایامیٹر 180 ملی میٹر کا کاٹیں۔

(ii). اوپر کی کھڑکی کا شیشہ نکالیں اور اس کے بعد شیشے کی صفائی کریں۔ شیشے کو اصل کھڑکی میں لگائیں اور اندرونی شیشے کی طرف گلاس سیلنٹ بھریں۔

2. سٹیل کی کھڑکی میں شیشہ لگائیں (25%)

(i). ڈرائنگ 1 کے مطابق، دستی ٹولز کا استعمال کر کے 6 ملی میٹر موٹی تار شیشے کا ایک حصہ سیدھی لائن میں کاٹیں اور مقررہ کھڑکی پر تار شیشہ لگائیں۔

3. شاش دروازہ لگائیں (25%)

ڈرائنگ 1 کے مطابق، ہاتھ سے شیشے کو اٹھائیں اور

ڈبل کلوزنگ شیشے کے دروازے کو لگائیں۔ کام میں شامل ہیں:

- (i). دستی ہینڈلنگ کے طریقوں کے ساتھ 12x370x2000mm ڈبل کلوزنگ شیشے کے دروازے کے دو حصوں کو مقررہ جگہ پر اور ٹھیک سے لگائیں۔ شیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شیشے کے 4 کونے محفوظ ہیں۔
- (ii). زمین میں لگے قبضے کے ساتھ ڈبل کلوزنگ لیمنیٹیڈ گلاس ڈور کو مضبوطی سے لگائیں اور تمام اطراف کا فرق ایک ہی طرح کا رکھیں۔

4. سیلنٹ کو بھریں
ڈرائنگ 2 کے مطابق، ریکٹینگولر فریم میں، مرر گلاس کی خالی جگہ کے درمیان (تقریباً 15 ملی میٹر)
گلاس سیلنٹ کو بھریں، 6 مرر گلاس کو ایک ہی سطح پر رکھنا چاہیے۔

وقت : 5 گھنٹے (دوپہر کے کھانے کا ایک گھنٹہ چھوڑ کر)


نوٹس : (1) امیدواروں کو ساتھ دیے گئے نوٹس کو غور سے پڑھنا چاہیے۔

(2) امیدوار کو فیل قرار دیا جائے گا اگر وہ امتحان کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کر سکا۔

(3) امتحان 5 صفحات پر مشتمل ہو گا کل نمبر 100. پاسنگ نمبر 60 ہے۔

گلیز کے لیے ٹریڈ ٹیسٹ

ڈرائنگ نمبر 1.




موٹی تار کا شیشہ 6mm


کائے کی پوزیشن.....

گلیز کے لیے ٹریڈ ٹیسٹ

ڈرائنگ نمبر 2.



فریم میں سیلنٹ بھریں



سیکشن A-A



6mm موٹا شیشہ



سیلنٹ بھریں

یہ ڈایاگرام پیمائش کرنے کے لئے تیار نہیں کی گئی ہے
تمام طول و عرض ملی میٹر میں ہیں

نوٹس برائے امیدوار:

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلکہ خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
3. امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی ایکویپمنٹ پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو باحفاظت کام کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔
5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آلات اور سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:

- (a) خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
- (b) امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
- (c) کام کی انجام دہی کے طریق کار
- (d) کاموں کی درستگی اور معیار
- (e) کاموں میں پیش رفت
- (f) سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
- (g) آلات اور ایکویپمنٹ کا درست استعمال
- (h) حفاظتی تدابیر
- (i) دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
- (j) امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی

11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔
12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔
13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔