

# पेन्टर तथा डेकोरेटर (मेटल पेन्ट स्प्रे) ट्रेड टेस्ट नमुना लिखित प्रश्नपत्र

此文件關於髹漆及裝飾工（鐵器噴漆）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Metal Paint Spray). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## डिस्क्लेमर

CIC को लिखित अनुमतिबिना यस सामग्रीको कुनै पनि भागलाई कुनै पनि रूपमा वा कुनै पनि माध्यमबाट पुनरुत्पादन वा प्रसारित गर्न नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सुनिश्चित गर्न उचित प्रयासहरू गरिएतापनि CIC ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बन्धित सल्लाहकारहरूसँग उपयुक्त स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गर्छ र पाठकहरूले कुनै पनि सम्बद्ध कामहरू गर्दा यस सामग्रीलाई उक्त पेशासम्बन्धी सल्लाहको विकल्पको रूपमा लिनु वा निर्भर पार्नुहुँदैन ।

## सोधपुछहरू

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिङ सेन्टरलाई निम्न ठेगानामा सोध्न सकिन्छ:

95, Yue Kwong Road  
Aberdeen  
Hong Kong

९५, यु कोङ्ग रोड  
एबरडिन  
हङकङ

टेलिफोन : (852) 2100 9000

फ्याक्स : (852) 2100 9090

इमेल : [enquiry@cic.hk](mailto:enquiry@cic.hk)

वेबसाइट : [www.cic.hk](http://www.cic.hk)

© 2020 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. कानून अनुसार, कन्स्ट्रक्सन साइटमा प्रवेश गर्नका लागि कामदारहरूसँग कस्तो प्रकारको कागजपत्र हुनैपर्छ ?
  - a. हडकड वा मकाउ निवासीहरूका लागि मुख्यभूमि यात्रा अनुमतिपत्र
  - b. हडकड फेडरेसन अफ ट्रेड युनियन्सको सदस्यता कार्ड
  - c. मेडिकल कार्ड
  - d. वैध कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री सेफ्टी ट्रेनिङ सर्टिफिकेट निर्माण उद्योग सुरक्षा तालिम प्रमाणपत्रअर्थात्, ग्रिन कार्ड
  
2. कन्स्ट्रक्सनबाट निकलेका फोहोरहरूलाई जलाउनका लागि कुन ठाउँको अनुमति हुन्छ ?
  - a. खुला ठाउँ
  - b. फोहोर सङ्कलन गरिने अस्थायी ठाउँ
  - c. माटो जम्मा गर्ने अस्थायी ठाउँ
  - d. सबै ठाउँना निषेधित
  
3. निम्न कार्यहरू मध्ये कुनलाई कडा खालको टोपीलाई सम्हाल्ने गलत तरिकाका रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ ?
  - a. इयर मफहरूसँग जोडा मिलाउने
  - b. त्यसमा लेबल वा स्टिकरहरू टाँस्ने
  - c. बकल थप गर्नुका साथै त्यसमा प्वालहरू ड्रिल गर्ने
  - d. डस्ट (धुलोको) मास्कसँग जोडा मिलाउने
  
4. खतरनाक वस्तु को हिसाबमा आयल-बेस्ड पेन्टलाई कुन वर्गीकरणमा राखिन्छ
  - a. खतरनाक वस्तु No.3
  - b. खतरनाक वस्तु No.5
  - c. खतरनाक वस्तु No.7
  - d. माथिको कुनै पनि होइन
  
5. निम्न रङहरू मध्ये कुन कलर्ड पेन्ट हो ?
  - a. रातो
  - b. कालो
  - c. सेतो
  - d. खैरो

6. निम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्ने गति हुन्छ ?
- थिनर
  - टर्पेन्टाइन
  - अल्कोहल
  - नाफथा
7. निम्न रङहरू मध्ये कुनको स्पेक्ट्रममा सबैभन्दा छोटो वेबलेंथ हुन्छ ?
- पर्पल
  - हरियो
  - रातो
  - पहेलौं
8. 2-प्याक पोलिस्टर अटो-बडी पुट्टीमा भएको हार्डनरको के काम हुन्छ ?
- अटो-बडी पुट्टीको बेस कलरलाई ठीकसँग लगाउन
  - अटो-बडी पुट्टीलाई सजिलैसँग प्लास्टर गर्न
  - पोलिस्टर अटो-बडी पुट्टीलाई ठोस वा कडा गराउन
  - अटो-बडी पुट्टीको मास्किङ पावरलाई छिटो गराउन
9. स्प्रे पेन्टको ब्लुमिड के कारणले गर्दा हुन्छ \_\_\_\_\_
- पेन्टको लेयरहरू धेरै मोटो भएकोले
  - तापक्रम एकदमै धेरै भएकोले
  - पेन्ट भित्रको आद्रता मोइस्चर को कारणले गर्दा
  - पेन्टमा एअर बबलहरू रहेकोले
10. निम्न प्रक्रियाहरू मध्ये कुनले आद्रतायुक्त अवस्था भइरहँदा पेन्ट स्प्रेलाई ब्लुमिड हुनबाट रोक्न सक्छ ?
- पंखा चलाउने
  - त्यसलाई अल्ट्राभ्वाइलेट लाइट रेमा पार्ने
  - भेन्टिलेसन पंखा चलाउने
  - झ्यालहरूलाई पूरै खोल्ने

11. वुड (रेड) स्यान्डपेपरका निम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायमिटर भएको स्यान्ड ग्रानुल्स हुन्छ ?
- No. 100
  - No. 120
  - No. 150
  - No. 180
12. निम्न पेन्टहरू मध्ये कुन पेन्टको सबैभन्दा कम सुक्ने गति हुन्छ ?
- इनामेल पेन्ट
  - स्प्रे पेन्ट
  - ब्रसिड लैकर
  - क्लियर लैकर
13. स्प्रे गर्दा पेन्टको गुणस्तरलाई असर गर्ने सबैभन्दा मुख्य कारकतत्व के हो \_\_\_\_\_
- सही चाप प्रेसर
  - पेन्टको राम्रो गुणस्तर
  - स्प्रेइङको असमान गति
  - थिनरको राम्रो गुणस्तर
14. स्प्रेइङ इफेक्ट कोटिङका लागि प्रयोग गरिएको कम्प्रेस्ड एअरको प्रयोग गरिएको चाप प्रेसर के हुनुपर्छ \_\_\_\_\_
- वायुमण्डलीय चाप एट्मोस्फेरिक प्रेसर भन्दा कम
  - वायुमण्डलीय चापभन्दा बढी
  - वायुमण्डलीय चापसँग बराबर
  - माथिको कुनै पनि होइन
15. तल दिइएका पेन्टहरूको समूहलाई मिक्स गर्न घोल्न सकिन्छ ?
- टेक्सचर्ड ल्याटेक्स पेन्ट र इमल्सन पेन्ट
  - क्लियर लैकर पेन्ट र ब्रसिड लैकर
  - भर्निस र आयल-बेस्ड पेन्ट
  - ग्लोस ल्याटेक्स पेन्ट र आयल-बेस्ड पेन्ट

16. पेन्टमा पिगमेन्टको जति बढी फैलावट हुन्छ टिन्ट र ड र ओपासिटी अपारदर्शिता के हुन्छ \_\_\_\_\_
- कम
  - बढी
  - कुलर टोन
  - वार्मर टोन
17. बजारबाट खरिद गरिने पेन्ट स्क्रेपर र ड उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कति हुन्छ \_\_\_\_\_
- 1 इन्च
  - 2 इन्च
  - 3 इन्च
  - माथिका सबै
18. पेन्ट स्क्रेपरको निम्न चौडाइहरू मध्ये कुन बजारमा खरिद गर्न कठिन छ ?
- 1 इन्च
  - 2 इन्च
  - 4 इन्च
  - 7 इन्च
19. पेन्टरसँग निम्न सुरक्षा अभ्यासहरू मध्ये कुन हुनुपर्छ ?
- कामको समयमा धुम्रपान निषेधित हुन्छ
  - ज्वलनशील उत्पादनहरूलाई आगोबाट टाढा राख्नुपर्छ र सुरक्षा सावधानीहरू अपनाइनुपर्छ
  - दुर्घटनाहरू हुनबाट रोक्नका लागि सही सुरक्षा सावधानीहरू अपनाइनुपर्छ
  - माथिका सबै
20. प्रिभेन्सन अफ ब्राइबरी ओर्डिनेन्स घुसखोरी रोकथाम अध्यादेश अनुसार "लाभ" अन्तर्गत के रहेको हुन्छ \_\_\_\_\_
- व्यक्तिगत सेवाहरू मात्र
  - कर्जाहरू मात्र
  - कर्जा तथा सेवाहरू मात्र
  - उपहार, कर्जा तथा सेवाहरू

- प्रश्नपत्रको समाप्ति -