


# 砌石工

## 中級工藝測試 ( 中工 )

### 技術知識測試 ( 筆試 ) 內容參考資料

( 版本 : IMN-SM-CN-01 )

This document relates to semi-skilled trade test for Mason. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



## 免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可, 任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確, 惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下, 向其專業顧問尋求適當獨立意見, 並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代, 亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途, 讀者應參閱相應的正式測試文件, 尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除, 議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢, 歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址: 香港仔漁光道 95 號

電話: (852) 2100 9000

傳真: (852) 2100 9090

電郵: [hkcittc@cic.hk](mailto:hkcittc@cic.hk)

網址: [www.cic.hk](http://www.cic.hk)

# 砌石工中級工藝測試（中工）

## 技術知識測試（筆試）內容參考資料

### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 進行墊層沙漿工序中，飽滿程度的要求是沒有任何孔洞。
2. 夾角距離偏差應少於 5 毫米。
3. 鋪砌格式以直縫相連不逾 3 件石。
4. 不露沙眼是達到凹平縫面平滑的效果。
5. 不理解圖則會導致規格出錯。
6. 按圖則要求分配石材至適當位置是施工前要準備的工作。
7. 若發現石縫有孔洞，原因可能是工藝未達要求。
8. 直縫相連不逾 3 石，即表示鋪砌格式準確。
9. 多件石件崩爛可能是切割石件技巧不足。
10. 完工後檢查施工牆面實況應要平整。
11. 墊層沙料拌和後，如發現沙料下塌，原因是水份過多。
12. 施工後，石面應要保持整潔。
13. 沙漿的使用最佳是沒有剩餘沙漿料。
14. 水泥沙漿加水拌合後，一小時用完為合適。
15. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 操作時，沒有剩餘沙漿是最理想。
18. 群體工作時與同事共處應要互相體諒，同心協力及發展良好人際關係。
19. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
20. 酷熱及潮濕的環境下工作較易中暑。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。