



即時發放

**建造業議會發表新刊物**

**《安全提示第 002/16 號 — 預防感染寨卡病毒的安全事宜》**

2016年7月26日 • 香港 — 建造業議會(議會)今天發表《安全提示第 002/16 號 — 預防感染寨卡病毒的安全事宜》(安全提示)。

寨卡病毒感染主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類。為了預防於建築工地感染寨卡病毒，議會建造安全專責委員會轄下的工地安全事故專責小組草擬了此安全提示，以鼓勵建築工地管理人及工作人員採取以下防蚊措施，例如：

- **塗抹** — 應按標籤指示在衣服或皮膚塗上含避蚊胺( DEET )成分的昆蟲驅避劑。
- **聘請** — 如有需要，聘請專業的滅蟲公司進行控蚊措施，例如噴灑滅蚊噴霧。
- **檢查和清除** — 建築工地管理人及工作人員應至少每星期一次定期清理建築工地。他們應檢查工地內是否有積水，並應清除所有積水，消除一切滲漏源頭。
- **清理** — 渠道應常清理以防止淤塞。

建造安全專責委員會主席馮宜萱女士表示：「現時並沒有預防寨卡病毒感染的疫苗。要預防寨卡病毒感染，建造業從業員應該保護自己，避免被蚊子叮咬，以及防止蚊蟲於建築工地滋長。」

工地安全事故專責小組主席鄺超靈先生補充：「誘蚊產卵器指數用以測量能傳播登革熱及寨卡病毒的蚊子滋生情況，而最近的指數就顯示本港有幾個地區已超越警戒水平。為減低傳播登革熱及寨卡病毒的風險，我們敦促所有建造業從

建造業議會

香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@cic.hk | 網址：www.cic.hk



**CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL**  
**建造業議會**

業員採取安全提示所列的防蚊措施。」

安全提示可於建造業議會網頁下載：

[www.cic.hk/cic\\_data/pdf/about\\_cic/publications/chi/alert/SA-CSY-002-16-C.pdf](http://www.cic.hk/cic_data/pdf/about_cic/publications/chi/alert/SA-CSY-002-16-C.pdf)。

### 關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》(香港法例第 587 章)於 2007 年成立，由一位主席及 24 名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括僱主、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，為業內勞動力提供培訓和註冊，並為政府提供溝通渠道，取得與建造業所有相關事項的意見。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 [www.cic.hk](http://www.cic.hk)。

### 傳媒查詢

黎韻琪 / 招蒨聰

機構發展部

傳媒組

電話：(852) 2100 9038 / 2100 9044

傳真：(852) 2100 9090

電郵：[corpcomm@cic.hk](mailto:corpcomm@cic.hk)

~ 完 ~

( 請於第 3 至 5 頁參閱安全提示 )

建造業議會

香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：[enquiry@cic.hk](mailto:enquiry@cic.hk) | 網址：[www.cic.hk](http://www.cic.hk)



寨卡病毒感染主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類。要預防寨卡病毒感染，工地負責人及建築工人必須採取以下防蚊措施：

### 工地負責人應該：

- 指派一名職員負責工地的防治蚊蟲工作。
- 定期清理建築工地（至少每星期一次），並檢查工地內是否有積水。
- 清除所有積水，並消除一切滲漏源頭。
- 蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面。
- 塞好或包好竹棚向上的竹端，以免引致積水。
- 把能盛水的物品，例如空飯盒，空罐，廢棄物品和輪胎，棄置在有蓋容器內，並定期清理這些物品（至少每星期一次）。
- 在無法接近或難以消滅的滋生地或潛在滋生地使用殺幼蟲劑，以防蚊蟲滋生。
- 在門窗裝上防蚊網。
- 為工作人員提供含避蚊胺（\*DEET）成分的昆蟲驅避劑，以便他們在建築工地內或叢林間工作時使用。
- 聘請專業的滅蟲公司進行控蚊措施，例如噴灑滅蚊噴霧（如有需要）。
- 定期為建築工人安排有關蚊蟲防治的工具箱訓練。
- 就防治蚊蟲的技術問題與食物環境衛生署轄下分區防治蟲鼠辦事處或防治蟲鼠事務諮詢組聯絡。

### 建築工人應該：

- 穿著淺色的長袖上衣及長褲。
- 按標籤指示在衣服或皮膚塗上含避蚊胺（\*DEET）成分的昆蟲驅避劑。
- 在戶外工作期間，避免使用有香味的化妝品或護膚品。
- 收拾工地，並檢查工地內是否有積水。
- 清除所有積水，並消除一切滲漏源頭。



#### 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作用途。

©2016 建造業議會

地址：香港灣仔告士打道138號聯合交易大廈15樓  
電話：(852) 2100 9000  
傳真：(852) 2100 9090  
電郵：enquiry@clc.hk

No. SA-CSY-002-16-C  
2016年7月



- 至少每星期更換花瓶和盆栽墊盤裏的水一次，以防蚊蟲滋生。應盡可能避免使用墊盤。
- 蓋好所有盛水容器，以防成蚊接觸水面。
- 妥善處置能載水的物品，例如空飯盒、空罐和輪胎。
- 避免於地盤存放舊輪胎。如舊輪胎擬作特別用途，應將輪胎刺穿幾個大孔，以防蓄水。

### 在山上或叢林間工作的工程 / 工地及相關人員：

- 應穿著淺色的長袖上衣及長褲。
- 應按標籤指示在衣服或皮膚塗上含避蚊胺 (\*DEET) 成分的昆蟲驅避劑。
- 應使用“煙燻器”殺滅及驅走棲息在將會進行施工地點的樹叢上的成蚊：
  - (i) 聘請專業的滅蟲承辦商進行煙燻。
  - (ii) 評估進行煙燻所引致的職業安全及健康的風險和有效執行所有控制措施以減低風險。
  - (iii) 於員工到達將會進行施工地點並在開始施工前便進行煙燻。
  - (iv) 在將會進行施工地點及其周邊地方進行煙燻。
  - (v) 選擇採用只需加水於“煙燻器”便會釋放可殺滅和驅走蚊子之除害劑的“煙燻器”。
- 應佩備具有擊倒效果的水性除害噴霧劑，以便員工於工作時受到蚊子襲擊時，可殺滅蚊子。
- 不應在工作地點留下任何會盛載水的物件。

### 相關參考資料：

- 詳情請瀏覽衛生防護中心網頁 ([http://www.chp.gov.hk/tc/view\\_content/43086.html](http://www.chp.gov.hk/tc/view_content/43086.html))
- 預防蚊蟲工具箱訓練教材 - 建築署

\*DEET - 市場上除了含避蚊胺成分，亦有其他含不同活性成分的昆蟲驅避劑，包括IR3535、埃卡瑞丁(Icaridin) [ 也被稱為Picaridin(派卡瑞丁) ] 等。承建商及工地人員使用昆蟲驅避劑時，必須遵照有關產品標籤上的指示和注意事項。



#### 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向有關機關尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作用途。

©2016 建造業議會

地址：香港灣仔告士打道138號聯合廣場大廈15樓  
電話：(852) 2100 9000  
傳真：(852) 2100 9090  
電郵：enquiry@clc.hk

No. SA-C8Y-002-16-C  
2016年7月




✓ 清除所有積水，並消除一切滲漏源頭。



✓ 聘請專業的滅蟲公司進行控蚊措施。



✓ 清理渠道以防止淤塞。



✓ 塞好或包好竹棚向上的竹端，以免引致積水。



免責聲明

本會議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向有關顧問尋求獨立意見。並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2016 建造業議會

地址：香港灣仔合士打街138號聯合廣場大廈15樓  
電話：(852) 2100 9000  
傳真：(852) 2100 9090  
電郵：enquiry@dic.hk

No. 0A-CBY-002-16-C  
2016年7月