



# पेंटर और डेकोरेटर (मेटल पेंट स्प्रे) का व्यापार परीक्षण मॉक लिखित परीक्षा पेपर

此文件關於髹漆及裝飾工（鐵器噴漆）工藝測試考題有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Metal Paint Spray). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## अस्वीकरण

इस सामग्री का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से सीआईसी की लिखित अनुमति के बिना प्रतिलिपि या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस सामग्री में निहित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के बावजूद सीआईसी फिर भी पाठकों को अपने पेशेवर सलाहकारों से जहां , संभव हो उचित स्वतंत्र सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पाठकों को इस सामग्री को पेशेवर सलाह के किसी विकल्प के रूप में प्रासंगिक कार्रवाई करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए।

## पूछताछ

इस सामग्री के बारे में पूछताछ हांगकांग कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिड सेन्टर में की जा सकती है:

95, Yue Kwong Road  
Aberdeen  
Hong Kong

९५ यु कोङ्ग रोड  
एबरडीन  
होंगकोङ्ग

फोन नम्बर : (852) 2100 9000  
फ्याक्स नम्बर : (852) 2100 9090  
इमेल : [enquiry@cic.hk](mailto:enquiry@cic.hk)  
वेबसाइट : [www.cic.hk](http://www.cic.hk)

©२०२० कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. कानून के अनुसार, कामगारों को निर्माण स्थल में प्रवेश करने के लिए कौन से दस्तावेज रखने चाहिए?
  - a. हांगकांग और मकाऊ निवासियों के लिए मेनलैंड ट्रेवल परमिट
  - b. हांगकांग संघ व्यापार यूनियनों का सदस्यता कार्ड
  - c. मेडिकल कार्ड
  - d. वैध निर्माण उद्योग सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यानी ग्रीन कार्ड)
  
2. कौन कौन से क्षेत्र में निर्माण कचरे को जलाने के लिए अनुमति है?
  - a. खुली जगह
  - b. अस्थायी कचरा संग्रहण क्षेत्र
  - c. अस्थायी मिट्टी एकत्रीकरण क्षेत्र
  - d. किसी भी क्षेत्र में निषिद्ध
  
3. सख्त हैट को संभालने के गलत तरीके के रूप में कौन से अधिनियम को वर्गीकृत किया गया है?
  - a. इसे इयरमफ के साथ बाँधना
  - b. उस पर लेबल चिपकाना
  - c. जुड़े हुए बकल में छेद करना
  - d. डस्ट मास्क के साथ इसे बाँधना
  
4. खतरनाक सामान के संदर्भ में, तेल आधारित पेंट को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया गया है
  - a. खतरनाक सामान की संख्या 3
  - b. खतरनाक सामान की संख्या 5
  - c. खतरनाक सामान की संख्या 7
  - d. उपरोक्त में से कोई नहीं
  
5. निम्नलिखित में से कौन सा रंग रंगीन पेंट है?
  - a. लाल
  - b. काला
  - c. सफेद
  - d. भूरा

6. निम्नलिखित में से किस सामग्री में वाष्पीकरण की सबसे कम दर होती है
- थिनर
  - तारपीन
  - अल्कोहल
  - नेफ्था
7. निम्नलिखित में से कौन से रंग के स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग-दैर्घ्य होती है?
- बैंगनी
  - हरा
  - लाल
  - पीला
8. 2-पैक पॉलिएस्टर ऑटो-बॉडी पटी (पोटीन) में हार्डनर \_\_\_\_\_ उपयोग किया जाता है।
- ऑटो-बॉडी पटी के बेस कलर को समायोजित करने के लिए
  - आसानी से ऑटो-बॉडी पटी को प्लास्टर करने के लिए
  - पॉलिएस्टर ऑटो-बॉडी पटी को मजबूती देने के लिए
  - ऑटो-बॉडी पटी की मास्किंग पावर को तेज करने के लिए
9. स्प्रे पेंट का फुलाव \_\_\_\_\_ होने के कारण होता है।
- पेंट की परतें बहुत मोटी
  - तापमान बहुत अधिक
  - पेंट के अंदर नमी
  - पेंट में हवा के बुलबुले
10. निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गीलापन का सामना करते समय पेंट स्प्रे को फूलने से रोक सकती है?
- पंखा चालू करने से
  - अल्ट्रावायलेट लाइट की किरण के संपर्क में आने से
  - वेंटिलेशन पंखा चालू करने से
  - पूरी तरह खिड़कियों को खोलने से

11. रेगमाल (लाल) लकड़ी के निम्नलिखित नमूनों में से किस में रेत के दानों का सबसे बड़ा व्यास है?
- संख्या 100
  - संख्या 120
  - संख्या 150
  - संख्या 180
12. निम्नलिखित में से किस पेंट में सूखने की सबसे कम दर होती है?
- इनेमल पेंट
  - स्प्रे पेंट
  - ब्रशिंग लैकर
  - सख्त गहरी रोगन रंगाई
13. स्प्रे करते समय पेंट की गुणवत्ता को प्रभावित करने का मुख्य कारक \_\_\_\_\_ है।
- प्रॉपर प्रेशर
  - पेंट की अच्छी गुणवत्ता
  - स्प्रे की असमान गति
  - थिनर की अच्छी गुणवत्ता
14. स्प्रे प्रभाव कोटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कांप्रेस्ड एयर के लिए लागू दबाव \_\_\_\_\_ होना चाहिए।
- वायुमंडलीय दबाव से कम
  - वायुमंडलीय दबाव से अधिक
  - वायुमंडलीय दबाव के समान
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
15. निम्नलिखित पेंट प्रकार में से किसको मिश्रित नहीं किया जा सकता है?
- टेक्सचरड लेटेक्स पेंट और इमल्शन पेंट
  - सख्त गहरी रोगन रंगाई और ब्रशिंग लैकर
  - चमक-दमक और तेल आधारित पेंट
  - ग्लास लेटेक्स पेंट और तेल आधारित पेंट

16. पेंट में जितना अधिक रंगद्रव्य का फैलाव होता है तो, रंगत और अस्पष्टता की ताकत उतनी ही \_\_\_\_\_ होती है
- कम
  - अधिक
  - ठंडी रंगत
  - गर्म रंगत
17. बाजार से खरीदे गए पेंट अपघर्षक की सामान्य चौड़ाई \_\_\_\_\_ है।
- 1 इंच
  - 2मी
  - 3मी
  - उपरोक्त सभी
18. निम्नलिखित में से कौन से पेंट अपघर्षक की चौड़ाई बाजार में खरीदना मुश्किल है?
- 1 इंच
  - 2मी
  - 4मी
  - 7 इंच
19. पेंटर को निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा के तरीकों को अपनाना चाहिए?
- काम के दौरान धूम्रपान निषिद्ध है
  - ज्वलनशील उत्पादों को आग से दूर रखें और सुरक्षा सावधानी बरतें
  - दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुरक्षा सावधानी अपनाएं
  - उपरोक्त सभी
20. रिश्तत निवारण अध्यादेश के अनुसार, "लाभ" की परिभाषा में \_\_\_\_\_ शामिल हैं।
- केवल व्यक्तिगत सेवाएँ
  - केवल लोन्स
  - केवल लोन्स और सेवाएं
  - उपहार, लोन्स और सेवाएं

- पेपर का अंत -