

建造業議會

建造安全專責委員會

建造安全專責委員會 2014 年第三次會議於 2014 年 9 月 10 日（星期三）下午 2 時 30 分於香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓建造業議會總辦事處一號會議室舉行。

建造安全專責委員會 2014 年第三次會議討論摘要：

議程項目	文件	主要議決／進展摘要
3.1	CIC/CSY/R/002/14 (討論文件)	通過進展報告 成員通過 2014 年 6 月 30 日舉行的上次會議之進展報告。
3.2	CIC/CSY/R/002/14 (討論文件)	上次會議續議事項 第 2.2 項 - 秘書處沒有收到任何專責小組/工作小組主席提出需要申請額外撥款的要求。建造安全專責委員會主席與各專責小組/工作小組主席於 2014 年 9 月 3 日舉行一次會議，討論未來的工作計劃。 第 2.5 項 - 安全提示第 002/14 號 - 「塔式工作平台安全」暫緩發表。
3.3	(簡報) (參考文件)	經驗分享 - 在暑熱及潮濕天氣下給建造工友的防暑熱壓力制服 香港理工大學陳炳泉教授分享在暑熱及潮濕天氣下給建造工友的防暑熱壓力制服的設計及研究。
3.4	CIC/CSY/P/014/14 (參考文件)	應用創新設計以提高建造安全工作小組的工作進展 成員備悉應用創新設計以提高建造安全工作小組的工作進展。
3.5	CIC/CSY/P/015/14 (參考文件)	升降機槽工作的工地安全專責小組的工作進展 成員備悉升降機槽工作的工地安全專責小組的工作進展。
3.6	口頭報告	工地安全事故非正式專責小組的工作進展 成員備悉工地安全事故非正式專責小組的簡報。

議程項目	文件	主要議決／進展摘要
3.7	CIC/CSY/P/016/14 (待確認文件)	建造安全海報第001/14 號 成員確認建造安全海報第 001/14 號，但須作少量的修訂。 [會後補註：修訂的建造安全海報第 001/14 號已於 2014 年 9 月 19 日發表，並載於本文件的附件 A，供成員參考。]
3.8	CIC/CSY/P/017/14 (參考文件)	主要施工方案檢討專責小組的工作進展 成員備悉主要施工方案檢討專責小組的工作進展。
3.9	CIC/CSY/P/018/14 (參考文件)	工地整潔專責小組的工作進展 成員備悉工地整潔專責小組的工作進展。
3.10	CIC/CSY/P/019/14 (參考文件)	有關收取工地意外呈報行政費用的工作進展 成員備悉有關收取工地意外呈報行政費用的工作進展。
3.11	(簡報) (參考文件)	經驗分享 - 台灣高雄安全考察及第九屆台灣安全文化學術論壇 經驗分享環節將延至下次建造安全專責委員會 2014 年第四次會議發表。
3.12	其他事項	香港鐵路有限公司代表分享了”iPromise”計劃的宣傳短片。

註：在建造安全專責委員會會議上討論的上述文件及進展報告全文，可應議會成員要求由議會秘書處提供。



離地工作勿看輕，發生意外可致命。

良好的
作業模式



不安全
的作業模式



使用合乎安全規格的工作平台



切勿於摺梯上工作，應使用合適的工作平台



使用合規格升降工作平台



切勿使用不合安全規格或未有妥善搭建的工作平台

註：必須遵守高處工作相關的安全法例



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

© 2014 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkic.org