



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會


کنسٹرکشن  
انٹسٹری کونسل

آتشزدگی سے بچاؤ (Urdu 烏爾都文)


## مثالی معمولات




آگ بجھانے والے تمام آلات پر وقت بہترین حالت میں، رکاوٹوں سے دور اور ایسی جگہ پر رکھے جانیں جہاں ان تک باسانی پہنچا جا سکے۔



ہنگامی اخراج کے تمام راستوں کی طرف واضح رہنمائی کی جائے اور انہیں ہر وقت ہر قسم کی رکاوٹوں سے پاک رکھیں۔




کسی بھی قسم کا گرم کام کرنے سے پہلے "ہاٹ ورک پرمٹ" حاصل کریں۔ ہر قسم کا گرم کام علیحدہ جگہ پر کریں اور آتشگیر مادوں کو شعلوں سے دور رکھیں۔



سلامتی اور تحفظ کی غرض سے خطرناک اشیاء کو مقررہ مقدار ان کے مقررہ سٹور میں ہی رکھیں۔



عملے اور مزدوروں کو ہنگامی حالات کے پروسیجرز، ہنگامی اخراج کے راستوں اور اسمبلی کے مقامات سے واقفیت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ آتشزدگی (فائر ڈرلز) کی مشق کرانیں۔



تمام برقی آلات کو ہر وقت محفوظ ترین حالت میں رکھیں اور ان پر مقررہ حد سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں تاکہ آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔



### اعلان

اگرچہ اس اشاعت میں درج تمام تر معلومات کی درستگی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی ہے، تاہم CIC فارین خود بھی، جہاں ضرورت ہو، پروفیشنل ایڈوائزرز سے مشورہ لیں اور اس اشاعت کو پروفیشنل کے مشورے اور رہنمائی کا متبادل خیال مت کریں۔  
© 2017 کنسٹرکشن انٹسٹری کونسل۔

پتہ: 38/F, COS Centre  
56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon  
ٹیلیفون: (852) 2100 9000  
فیکس: (852) 2100 9090  
ای میل: enquiry@cic.hk

No. P-CSY-002-17-U  
جولائی 2017