



## 業界意外事故

於2020年7月20日，在九龍灣一個建築地盤發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子在移動一條電弧焊接機的電線時，懷疑觸電昏迷，送院後證實不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將安全訊息轉發給貴會會員/機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202007/20/P2020072000846.htm?fontSize=1>

來源：政府新聞處

## 改善建議

### ► 作為承建商/分判商/僱主：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作環境，以找出地盤內所有潛在的危害，包括電力危險；
- 制訂安全施工方案及程序，其中須充分考慮風險評估的結果，包括在需要時採取工作許可證制度；
- 為有關工人提供合適的個人防護裝備，例如絕緣手套，並確保工人使用該些裝備，以提供額外保護；及
- 向所有相關工友 / 僱員提供足夠的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。



### ► 作為前線管工及工友：

- 安排註冊電工為電工具進行定期檢驗及維修；
- 在焊接工作完畢後，確保電焊設備的電源妥為關上，並將焊鉗上剩餘的焊枝妥為除掉；
- 在進行清理工前，確保燒焊變壓器已被隔離電源至不帶電；及
- 確保所有暴露於各種天氣及水的設備及導體，其構造、安裝及所受保護須足以防止發生電力危險。



### ► 作為安全從業員：

- 協助合資格人士進行就相關工作進行針對性的風險評估，並考慮現場實際工作環境，協助僱主在合乎法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；及
- 制定和實施有效的主動視察計劃，以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不安全的情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱《建築地盤(安全)規例》、《工廠及工業經營(電力)規例》和《電力(線路)規例工作守則》。

## 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。