



良好的
作業模式



不安全
的作業模式



正確地識別鋒利的物料及使用適當的保護蓋



沒有為突出的鋼筋提供足夠的保護



儲存鋼筋時，須使用側向支撐並整齊存放



將鋼筋隨處亂放



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。