



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會


کنسٹرکشن  
انڈسٹری کونسل

حفاظتی ہیلمٹ استعمال کرنے کی تجاویز (Urdu 烏爾都文)

## صحیح طریقے



نقصان سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لئے، ٹھوڑی کے پٹے والا مناسب حفاظتی ہیلمٹ پہنیں۔



معیار کے ساتھ مطابقت،  
مثال کے طور پر:  
ISO 3873, EN 397  
ANSI Z89.1, GB 2811


بین الاقوامی / مقامی معیار کے مطابق  
حفاظتی ہیلمٹ کا انتخاب کریں۔



حفاظتی ہیلمٹ کی تاریخ اختتام سے آگاہ رہیں۔  
وہ حفاظتی ہیلمٹ نہ پہنیں جن کی مدت میعاد پہلے سے ہی  
ختم ہو چکی ہے۔



حفاظتی ہیلمٹ مناسب طریقے سے محفوظ کریں اور براہ راست سورج کی روشنی پڑنے  
والے مقامات پر  
رکھنے سے اجتناب کریں۔



مینوفیکچرر سے مستند اشیاء لے کر استعمال کریں یا مینوفیکچررز کی ہدایات کے مطابق  
ہم آہنگ سازوسامان کو منتخب کریں۔



حفاظتی ہیلمٹ کا باقاعدگی سے معائنہ و صفائی کریں۔



### اعلان

اگرچہ اس اشاعت میں درج تمام تر معلومات کی درستگی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن حد  
تک کوشش کی گئی ہے، تاہم CIC قارئین خود بھی، جہاں ضرورت ہو، پروفیشنل ایڈوائزرز سے  
مشورہ لیں اور اس اشاعت کو پروفیشنل کے مشورے اور رہنمائی کا متبادل خیال مت کریں۔  
© 2015 کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل۔

پتہ: 38/F, COS Centre 56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon

تیلیفون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

No. P-CSY-002-15-U