



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

لیولر (بلڈنگ) ٹریڈ ٹیسٹ موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیپر

此文件關於平水工大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Leveller (Building). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road 95, یو کونگ روڈ
Aberdeen آبرڈین
Hong Kong ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

ٹریڈ ٹیسٹ پیپر

ٹریڈ : لیولر

گریڈ : کاریگر

امتحانی مواد : تجویز کردہ مقام پر درج ذیل کاموں کی تکمیل:

مارکس 65

1. شروعات

(بشمول ترچھے خط، حوالہ خط، وضاحتوں کی نشان دہی اور
تحریر ترتیب دینا)

(a) 35 منزلہ سیل (35/F) کے کنکریٹ کام مکمل ہو گئے۔
براہ کرم "نقشہ 1" (P.4/9) کے مطابق ترتیب دیں۔

نوٹ: "نقشہ 1" (P.4/9) پر تمام عناصر ترتیب دئے
جائیں۔ "نقشہ 2" (P.5/9) اور "نقشہ 3" (P.6/9) حوالہ
کے لئے ہیں جن میں صرف طول و عرض ظاہر کئے
گئے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ اس کام کے لئے زاویہ
پیما دور بین استعمال نہیں کی جا سکتی۔

(b) نقشہ 4" (P.7/9) کے مطابق دیوار پر تمام عناصر
ترتیب دئے جائیں جس میں زمین پر اترنا، بالائی زینہ،
زیریں زینہ، ستون اور پایہ ستون شامل ہیں۔ 25.850 کا
سطحی خط بطور نقطہ آغاز خط فراہم کر دیا گیا ہے۔

نوٹ: زینے کے تمام نقش پا ترتیب دینا۔ زینہ کے جنگلے
کے اختتام کے دونوں اطراف نقش پا کے صرف دو قدم
نشان زد کئے جائیں گے۔

مارکس 35

2. اوزار کا استعمال

(i) پنج گوشہ شکل بنانے کے لئے فرش پر پانچ سروے
میخیں ٹھوکی گئیں ہیں۔ براہ کرم "بائیں رُخ" اور "دائیں
رُخ" میں اندروانی زاویوں کا سروے کرنے کے لئے
زاویہ پیما دور بین کا استعمال کریں۔ ریکارڈ شیٹ "فارم
1" (P.8/9) ڈگری، زاویہ، سیکنڈ (" ' °) میں اندرونی
زاویوں میں پُر کیا جائے اور اسے طریقے سے اس پر کام
کیا جائے۔

(ii) تجویز کردہ خط پر (90°) عمودی خط ترتیب سینے کے لئے زاویہ پیمائش استعمال کریں۔ خط کی لمبائی تقریباً 2-3 میٹر ہے۔

نوٹ: مسئلہ فیٹا غورٹ "3,4,5" کے طریقہ کار "یا ترتیب اور جانچ کے لئے ٹیپ کے استعمال کی اجازت نہیں۔

(iii) امتحانی ورکشاپ میں P1 تا P8 کے نام سے 8 عدد درجاتی نقاط ہیں۔ P1 کے تخفیف شدہ درجہ 10.000 ہونے کے لئے فراہم کردہ۔ P2 تا P8 کے تخفیف شدہ درجوں کے سروے کے لئے درجہ اور عملے کا استعمال۔ ریکارڈ شیٹ "فارم 2" (P.9/9) ان مقامات کے تخفیف شدہ درجات کے مطابق پُر کیا جائے اس پر کام کیا جائے۔

نوٹ: سروے جاری سروے ہے۔ مڑنے کے مقامات کے لئے بیس پلیٹ کا استعمال کیا جائے۔ P8 اختتامی مقام ہوگا۔


(iv) تمام پیلے مثلث نشانات دیوار پر رنگ کر دئے گئے ہیں۔ براہ کرم درجہ کا خط ترتیب دینے کے لئے ایک درجہ کا استعمال کریں جو کہ سب سے اونچے پیلے مثلثی نشان کے ساتھ یکساں بلندی پر ہو۔

نوٹ: اس کام میں اسپرٹ درجہ کی اجازت نہیں۔

دورانیہ : 6 گھنٹے (سوائے ظہرانہ)


- نوٹس : (1) امیدوار کام کے آغاز سے قبل منسلک "نوٹس برائے امیدوار" پڑھے۔
(2) دوران امتحان حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے پر امیدوار کو ناکام تصور کیا جائیگا۔
(3) امتحانی پرچہ 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ کل مارکس 100 ہیں۔ پاسنگ مارکس 60 ہیں۔

نقشه 1



5/F TO 70/F فریمنگ منصوبہ
(N.T.S. : پیمانہ)

نقشہ 2




35ویں منزل کا جزوی منصوبہ
(N.T.S. : پیمانہ)

نقشه 3


ٹائپ	C1 (C1A)	C2 (C2A)	C3 (C3A)
45/F TO 40/F			
سائز	300X1055	300X750	800X450
ورث بار	6Y25	6Y25	10Y25
بنڈر	R10@300c/c	R10@300c/c	R10@300c/c
40/F TO 35/F			
سائز	300X1455	300X1100	800X450
ورث بار	8Y25	6Y25	10Y25
بنڈر	R10@300c/c	R10@300c/c	R10@300c/c
35/F TO 30/F			
سائز	300X1755	300X1200	800X450
ورث بار	8Y25	8Y25	10Y25
بنڈر	R10@300c/c	R10@300c/c	R10@300c/c
30/F TO 25/F			
سائز	300X1855	300X1300	800X450
ورث بار	8Y25	8Y25	10Y25
بنڈر	R10@300c/c	R10@300c/c	R10@300c/c

کالم جدول
(N.T.S.: پیمانہ)

نقشه 4



حصہ "A-A"



منصوبہ
(N.T.S. : پیمانہ)

فارم 1 : زاویہ پیما دوربین سے پیمائش کئے گئے متوازی زاویہ کی سروے ریکارڈ شیٹ

تصرے	شامل زاویہ	اوسطاً	دائیں جانب	بائیں جانب	اسٹیشن کی جانب	پر اوزار

تصرے : تمام جوابات لازماً ”زاویہ شامل ہے“ کالم میں پُر کئے جائیں بصورت صرف ڈیٹا ذیر غور لایا جائے گا.

نوٹس برائے امیدوار:

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلک خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
3. امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔
5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آلات اور سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:

- (a) خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
- (b) امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
- (c) کام کی انجام دہی کے طریق کار
- (d) کاموں کی درستگی اور معیار
- (e) کاموں میں پیش رفت
- (f) سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
- (g) آلات اور سازوسامان کا درست استعمال
- (h) حفاظتی تدابیر
- (i) دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
- (j) امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی

11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔
12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔
13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔