

即時發放

建造業議會發表新刊物 《安全提示第 003/15 號—工地交通安全》

2015 年 12 月 31 日 • 香港 — 建造業議會（議會）今天發表《安全提示第 003/15 號—工地交通安全》（安全提示）。安全提示旨在鼓勵業界持份者制定妥善的交通管理計劃，藉此提高工地的安全。

為鼓勵業界持份者積極減低與工地交通相關的風險，議會建造安全專責委員會（專責委員會）轄下的工地安全事故非正式專責小組（非正式專責小組）草擬了這份安全提示。

安全提示的一些主要內容包括：一份好的工地車輛出入口設計，人車分隔，行車進出通道圍好，路面提供防滑設計及安排交通控制員。提高工地交通安全的措施亦可改善項目的效率和便捷。

專責委員會主席張孝威先生表示：「一份妥善的工地交通管理計劃對減低相關的風險至為重要，同時亦可提高工地安全。」

非正式專責小組主席鄺超靈先生補充：「這份安全提示中建議的措施十分重要，我們促請所有工地單位採用，避免意外的發生。」

安全提示可於建造業議會網頁 www.hkcic.org 下載。

建造業議會

香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@hkcic.org | 網址：www.hkcic.org

關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》(香港法例第 587 章)於 2007 年成立，由一位主席及 24 名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括僱主、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，為業內勞動力提供培訓和註冊，並為政府提供溝通渠道，取得與建造業所有相關事項的意見。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 www.hkcic.org。

傳媒查詢

招蒞聰 / 黎韻琪

機構傳訊及推廣部

電話：(852) 2100 9044 / 2100 9038

傳真：(852) 2100 9090

電郵：corpcomm@hkcic.org

~ 完 ~


(請於第 3 至 5 頁參閱安全提示)

如果工地未有制定妥善交通管理計劃，可能導致交通意外而造成嚴重受傷、甚至死亡。

因此，工地負責人、司機及行人應採取 / 注意以下措施，避免意外發生：

工地負責人應該：

- 制定完善的工地交通管理計劃，包括設置安全出入口、交通路線等，以減低相關風險。
- 於車輛出入口設置閘門或其他設施，以防止未授權車輛進入及控制車速。
- 實施人車分隔及設置物料起卸地點。
- 於工地設計階段做好工地規劃，避免車輛倒後及轉急彎的需要。
- 在顯眼的位置裝設足夠的警告標誌。
- 如有需要，安裝行人警告信號裝置。
- 確保有足夠及合適的行人過路處及設施。
- 保持行人道面和路面狀況良好。
- 控制車輛在工地內的行車速度。
- 設置速度限制設施，如減速路壘。
- 在轉彎位置或盲點加裝反射鏡。
- 提供足夠及適當的路面照明。
- 保持行人通道暢順。
- 如有需要，安排交通控制員，協助控制工地交通。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2015 建造業議會。

地址: 香港灣仔告士打道138號聯合處島大廈15樓
電話: (852) 2100 9000
傳真: (852) 2100 9090
電郵: enquiry@hkcic.org

No. SA-CSY-003-15-C
2015年12月



司機應該：

- 按照指定路線及交通標誌行車。
- 嚴格遵守工地車輛安全操作指示，包括車速限制，安全操作範圍等。
- 讓行人優先使用路面，不可胡亂停泊車輛。
- 每天檢查車輛狀況，呈報所有故障問題。
- 轉彎的時候要減低速度和特別留神。
- 在車輛倒後的時候，如果視線受阻，安排交通控制員指揮交通，以防撞倒行人、其他車輛或物件。
- 若身體不適，如視力不足、集中力減低，切勿駕駛。

行人應該：

- 與工地負責人合作，使用通道及設施，留意工地內的車輛，避免接近車輛及出入口閘門。
- 嚴格遵守工地交通安全指示。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2015 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkci.org

No. SA-CSY-003-15-C
2015年12月



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

工地交通安全

安全提示第 003/15號


第 3/3 頁



工地車輛出入口設計。



人車分隔。



行車進出通道兩旁圍好，
路面提供防滑設計。



安排交通控制員。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2015 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合處島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkcic.org

No. SA-CSY-003-15-C
2015年12月