

即時發放

## 建造業議會發表新刊物

### 《安全提示第 001/14 號—建築工地防火安全》

香港 • 2014 年 4 月 17 日 — 建造業議會( 議會 )今天發表《安全提示第 001/14 號—建築工地防火安全》( 安全提示 )。安全提示旨在提醒各個單位於建築工地及裝修工程時的防火安全。

#### 簡介

在建築工地內不適當使用及存放易燃物品、工場整理欠佳、電力線路負荷過重、進行焊接工作時沒有採取所需的防火措施或不適當棄置煙頭均會導致火警發生。有見及此，建造業議會建造安全專責委員會轄下的工地安全事故非正式專責小組草擬了這份安全提示。

安全提示提出的建議包括：適當地儲存危險品；良好工地整理守則；對會產生高溫的工作，例如焊接工作實施「工作許可證制度」；定期檢查電力裝置及電動手提式工具，以確保其合乎安全標準；及安裝合適的消防裝置及設備，包括固定消防水泵、固定電力裝置及手提滅火器等。

#### 發表提示

建造業議會轄下建造安全專責委員會主席張孝威先生表示：「工地上有很多材料均屬易燃性質，因此良好的工地整理和儲存方式十分重要。我們促請所有工地及裝修工程單位考慮採用這份安全提示中建議的措施，並重新審視自己當前的作業方式，將發生火警的風險減到最低。」

工地安全事故非正式專責小組主席鄺超靈先生補充：「重要的是，在工地工作的各個相關單位，必須清楚了解自己的責任，因為火警會造成財物損失、工程延誤、重傷、甚至人命傷亡。」

建造業議會

香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@hkicc.org | 網址：www.hkicc.org

安全提示可於建造業議會網頁 [www.hkcic.org](http://www.hkcic.org) 下載。

### 關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》（香港法例第587章）於2007年成立，由一位主席及24名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括聘用人、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，為業內勞動力提供培訓及註冊，並為政府提供溝通渠道，取得與建造業所有相關事項的意見。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 [www.hkcic.org](http://www.hkcic.org)。

### 傳媒查詢

機構傳訊及推廣組

電話：(852) 2100 9044

傳真：(852) 2100 9090

電郵：corpcomm@hkcic.org

~ 完 ~

( 請於第 3 至 5 頁參閱安全提示 )

建造業議會

香港灣仔告士打道 138 號聯合鹿島大廈 15 樓

電話：(852) 2100 9000 | 傳真：(852) 2100 9090 | 電郵：enquiry@hkcic.org | 網址：www.hkcic.org



在建築工地內不適當使用及存放易燃物品、工場整理欠佳、電力線路負荷過重、進行焊接工作時沒有採取所需的防火措施或不適當棄置煙頭均會導致火警發生。火警會造成財物損失，工程延誤，甚至人命傷亡（特別在維修、保養、改建及加建工程進行中的工地）。因此，工地負責人及工友應注意以下的防火安全措施，避免火警發生：

#### 工地負責人應該：

- 保持良好工地整理，並盡量減少可燃物料的存放量。
- 確保危險品的儲存遵照法例規定，並適當地存放於合適的容器內及按需要放置於消防處認可而配合該危險品種類的危險品倉庫內。
- 對會產生高溫的工作，例如焊接工作實施「工作許可證制度」。
- 確保妥善存放建築物料，並保持走火通道及走廊暢通無阻。
- 確保定期安排清理工地廢料，避免過量積聚而導致火勢蔓延。
- 實施“不准吸煙”政策並張貼警告字句。只准在指定吸煙區內吸煙。
- 確保電力裝置已安裝斷路開關，在電荷過重時可以切斷電路。如果設置了臨時電力系統，應定期作出檢查，並應裝有漏電斷路器，以期在發生對地漏電時快速切斷電路。
- 定期檢查電力裝置及電動手提式工具，以確保其合乎安全標準。
- 安裝合適的消防裝置及設備，包括固定消防水泵，固定電力裝置，手提滅火器等。
- 定期保養消防裝置及設備，確保在任何時候均操作正常，並每12個月由註冊消防裝置承辦商至少檢查1次。
- 當使用會釋出易燃氣體的物料時，必須提供良好的通風。
- 提供基本防火訓練及定期安排火警演習。
- 確保棚架面上的保護幕由遲延燃燒物料造成。如使用油布作保護幕的物料，油布的遲延燃燒性質應符合英國標準 BS 5867 — 2:2008 (Type B performance requirements) 或其他等同的國家或國際標準或規定。



#### 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍就顯而易見在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2014 建造業議會。

地址: 香港灣仔軒士打道138號聯合廣場大廈15樓  
電話: (852) 2100 9000  
傳真: (852) 2100 9090  
電郵: enquiry@kic.org

No. SA-CSY-001-14-C  
2014年4月



#### 建築工人應該：

- 禁止在非指定吸煙區吸煙及確保妥善棄置煙頭。
- 放置載有易燃液體的容器於防漏盆內。
- 保持工作地點整潔，以避免堆積廢料。
- 進行焊接工序前必須清理附近雜物。切勿於可燃物品旁邊或下面進行焊接，並擺放手提滅火器在旁備用。
- 氣體焊接工作完畢後，關閉氣體供應閥門。
- 不要令電力線路負荷過重。
- 如發生火警，應即時向管理人員報告。

#### 其他相關參考資料：

##### 屋宇署

- 認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP21 -- 拆卸工程 -- 保障公眾安全的措施
- 認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP70 -- 以膠布遮蓋樓外棚架
- 認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考APP91 -- 升降機裝置保養及更換工程

##### 消防處


- 防火通告第十三號 -- 建築工地的防火安全措施
- 建築物外牆棚架防火提示

##### 勞工處

- 竹棚架工作安全守則
- 金屬棚架工作安全守則

##### 職業安全健康局

- 工作地點防火安全須知



#### 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍就屬讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2014 建造業議會。

地址: 香港灣仔軒尼士打道138號聯合廣場大廈15樓  
電話: (852) 2100 9000  
傳真: (852) 2100 9090  
電郵: enquiry@kpic.org

No. SA-CSY-001-14-C  
2014年4月



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 建築工地防火安全

安全提示第 001/14號

第 3/3 頁



提供消防安全設施。



禁止吸煙。  
(在指定吸煙區除外)



不准吸煙



廢料儲存不當。



不應儲存過量的易燃物品。



## 免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所列資料均屬準確，惟議會仍就屬讀者須在可  
能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何  
相關行動之專高意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

©2014 建造業議會。

地址: 香港灣仔會士打道138號聯合商業大廈15樓  
電話: (852) 2100 9000  
傳真: (852) 2100 9090  
電郵: enquiry@hkcic.org

No. SA-CSY-001-14-C  
2014年4月